


# Схема сборки стога ТМ-35

прикрутить ножки к царговому поясу  
болтами М8\*35



Наименование	Кол-во.	Ед.
1 столешница	2	шт
2 вставка	2	шт
3 царга	4	шт
4 нагр-ая	2	шт
5 скоба	4	шт
6 петля	2	шт
7 шкант	16	шт
8 механ.изм. покрывника	1	шт

Бракованные гемали стога со  
слегами установки возврата не  
подлежат