


# Схема сборки стога СС-07

прикрутить ножки к царговому поясу  
болтами М8\*35



Наименование	Кол-во	Ед.
1 стогешница	2	шт
2 вставка	2	шт
3 царга	4	шт
4 нап-ая	2	шт
5 скоба	4	шт
6 петля	2	шт
7 шкант	16	шт
8 механ-изм повре-ника	1	шт

Бракованные гемали стога со  
слегами установки возврата не  
подлежат